

- **General**
 - ✓ 313-10-030-00 was replaced by 313-10-032-00
 - ✓ 472-13-012-03 was replaced 472-28-885-XX
 - ✓ 415-34-528-11 was removed from L&S hardware
 - ✓ IFS T-connections were added and drainage machinings
 - ✓ IFS magnetic gasket 766-00-940-00 was replaced by 766-00-941-00
 - ✓ IFS S50143 length was changed to 2000mm
 - ✓ Uf values were inserted in SF85, M84FR, MF65
- **Series S650**
 - ✓ In eclipse, 640-65-009-01 quantity of front lock protection corrected
 - ✓ In eclipse, drainage machinings were added to bottom frame of 2 sash typology with flyscreen
- **Series M14600**
 - ✓ Sash M14656 was removed from typologies 90deg sash connection
- **Series S350LT**
 - ✓ Stricker was changed from conical 630-40-643-01 to straight 630-88-000-11 and sticker spacer 311-88-025-03 was added
- **Series M7**
 - ✓ CNC machinings were corrected for top hung windows handle
- **Γενικά**
 - ✓ Ο 313-10-030-00 αντικαταστάθηκε από τον 313-10-032-00
 - ✓ Ο 472-13-012-03 αντικαταστάθηκε από τον 472-28-885-XX
 - ✓ Ο 415-34-528-11 αφαιρέθηκε από το L&S hardware
 - ✓ Προστέθηκαν για την IFS T- κονέκτορες και κατεργασίες απορροών
 - ✓ Το μαγνητικό λάστιχο για την IFS 766-00-940-00 αντικαταστάθηκε από το 766-00-941-00
 - ✓ Το μήκος του S50143 για την IFS άλλαξε στα 2000mm
 - ✓ Προστέθηκαν Uf τιμές σε SF85, M84FR, MF65
- **Σύστημα S650**
 - ✓ Στην eclipse, η ποσότητα του κωδικού 640-65-009-01 για τη προστασία κλειδώματος διορθώθηκε
 - ✓ Στην eclipse, προστέθηκαν κατεργασίες απορροών για τον κάτω οδηγό σε δίφυλλη τυπολογία με σίτα
- **Σύστημα M14600**
 - ✓ Το φύλλο M14656 αφαιρέθηκε από τυπολογίες 90deg sash connection
- **Σύστημα S350LT**
 - ✓ Το αντίκρισμα από κωνικό 630-40-643-01 αντικαταστάθηκε σε ίσιο 630-88-000-11 και προστέθηκε ο αποστάτης αντικρίσματος 311-88-025-03
- **Σύστημα M7**
 - ✓ Διορθώθηκαν οι κατεργασίες για τη λαβή σε φεγγίτες